

消防本部 庁舎南側外壁及び外部階段改修工事状況写真



南側外壁①



南側外壁②



南側外壁③



南側外壁④



外部階段①



外部階段②



外部階段③



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所①（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所②（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所③（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所④（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所⑤（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所⑥（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所⑦（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所⑧（一部抜粋）



サッシ廻り・タイル目地シーリング箇所⑨（一部抜粋）



サッシ目地シーリング箇所①（一部抜粋）



サッシ目地シーリング箇所②（一部抜粋）



PC 面台水切目地シーリング箇所①（一部抜粋）



PC 面台水切目地シーリング箇所②（一部抜粋）



PC 面台水切部シーリング箇所①（一部抜粋）



PC 面台水切部シーリング箇所②（一部抜粋）



PC 面台水切目地、PC 面台水切部シーリング箇所（一部抜粋）



ステンレス取合シーリング箇所①（一部抜粋）



ステンレス取合シーリング箇所②（一部抜粋）



外部階段目地シーリング箇所①（一部抜粋）



外部階段目地シーリング箇所②（一部抜粋）



外部階段目地シーリング箇所③（一部抜粋）



外壁塗装面 (RC 面) ①



外壁塗装面 (RC 面) ②



外壁塗装面 (RC 面) ③



PC 面台塗装面① (一部抜粋)



PC 面台塗装面②（一部抜粋）



PC 面台塗装面③（一部抜粋）