

電線(引込線)のスパークについて

当管内において、引込線のスパークが多発しています。

強風などの影響により塩分やちり等が引込線に付着し、霧雨や夜露などで湿気を帯びた時に絶縁が低下することにより、電線から火花が発生することがあります。

万一、引込線から火花が発生した場合は・・・


速やかに下記の連絡先（東京電力 カスタマーセンター）までご連絡ください。

東京電力 カスタマーセンター

0120-995-007

0120番号がご利用になれない場合

03-6375-9803(有料)



建物や周りのものに燃え移った場合は・・・

速やかに**119**番通報をしてください。

また、危険ですので近づかないようお願いいたします。