

仮眠室感染防止対策改修工事

関城分署

現況写真



仮眠室内部



スイッチ交換箇所



換気扇取付箇所



北側 天井

仮眠室感染防止対策改修工事

明野分署

現況写真



入り口床面状況



コンセント 改修箇所



スイッチ交換箇所



換気扇 取付箇所



天井状況

仮眠室感染防止対策改修工事

協和分署

現況写真



スイッチ交換箇所



エアコン 移設部分



入口 床面



天井 照明