

仮眠室感染防止対策改修工事

関城分署

現況写真



北側 壁補修箇所



南側 壁補修箇所



換気扇取付箇所



スイッチ交換箇所

仮眠室感染防止対策改修工事

関城分署

現況写真



北側 天井



南側 天井


仮眠室感染防止対策改修工事

明野分署

現況写真



西側 壁 補修箇所



コンセント 改修箇所



換気扇 取付箇所



スイッチ交換箇所

仮眠室感染防止対策改修工事



天 井

明野分署

現況写真




入口 床状況



仮眠室感染防止対策改修工事

協和分署

現況写真



スイッチ交換部分



エアコン 移設部分



入口 床面



天井 照明